



Emissionsprüfungsergebnisse

TEC-2000 Ltd.

P.O. Box 285, Hitchin,
Herts., SG4 9WQ, U.K.

info@tec-2000.co.uk

Tel: 01462-433 660

Fax: 01462-433 606

Mob: 07831-105 386

Einspritzsystemreiniger (Benzin) und Reiniger Öl und Schmierkreislauf



Vorher

MGB 1200

EXPRESS MOT LTD
OASIS SERVICE STATION
WATLING ST
TOWCESTER
NORTHANTS
TEL 0327 33360

THANK YOU FOR CALLING

% vol CO	5.52
% vol CO cor.	*.**
% vol CO2	3.64
ppm vol HC	1959
% vol O2	10.9
AFR	**.**
g/min	0
°C	12

Die Ölwanne wurde ausgespült und der Motorinnenreiniger wurde durch die Treibstoffpumpe angesaugt, also durch den Vergaser



Nachher

MGB 1200

EXPRESS MOT LTD
OASIS SERVICE STATION
WATLING ST
TOWCESTER
NORTHANTS
TEL 0327 33360

THANK YOU FOR CALLING

% vol CO	1.94
% vol CO cor.	2.11
% vol CO2	11.88
ppm vol HC	195
% vol O2	2.8
AFR	15.66
g/min	0
°C	11

Test durchgeführt am: 29/11/95

Fahrzeugtype: D REG MONTEGO

Kilometerstand: 150,000

Prüfer: Mr. G. Scruton